

SENSOR HUMEDAD

%HR 4/20mA






TEMPERATURA

HUTE-2x42/C







CONDUCTOS DE AIRE

AIRE ACONDICIONADO

ALMACENES

HUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADORES



HUMEDAD

0/100%HR SALIDA 4/20mA



SALIDA HUMEDAD 4/20mA (ACTIVA)

TEMPERATURA

-40/+80°C SALIDA 4/20mA



SALIDA TEMPERATURA 4/20mA (ACTIVA)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TEMPERATURA

Rango	-40/+80°C		
seleccionable	0/+50°C, -35/+35°C, -35/+50°C		
Precisión	±0,3°C		

selección de rango 0/+50°C -35/+50°C -35/+35°C -40/+80°C

HUMEDAD

1	Rango	0/100%RH	
	Precisión a 25°C	3%RH (5%RH ~ 95%)	
ſ	Estabilidad	<2% F.S.	

SALIDAS 4/20mA

2 salidas de corriente 2x4/20mA (Activas) Capacidad de carga $2x < 600 \Omega$

Sensor de temperatura y humedad de alta precisión, baja deriva y mayor vida útil.

2 salidas 4/20mA activas de alta capacidad de carga

Amplio rango de alimentación (10.. 30VDC).

Para aplicaciones HVAC de sonda para conducto.

Caja IP65 estanca, con brida deslizante.

ALIMENTACIÓN

	Alimentación	24VDC
	Margen	10 30VDC
	Consumo máximo	1W

C€ NORMAS EMC

EMC 2014/30/EU (compatibilidad electromagnética)

DBT 2014/35/EU (directiva de bajo voltaje) para ambientes industriales.


Inmunidad a interferencias de acuerdo con EN 61000-6-2. Emisión de perturbaciones de acuerdo con EN 61000-6-3.

Categoría de instalación II. Grado de polución 2 EN 61010-1.

FORMATO

Dimensiones caja	80x80x30mm	
Dimensiones + sonda	225x14mm	
Material	ABS	
Proteccción caja	IP65	
Sujeción brida o	brida deslizante con goma	
Conexión interna	borna clema cepo	
Conexión a exterior	prensa PG7	
Peso	160gr.	





CONEXIÓ

Ø45

Ø 4x3

